



เร่งหาสาเหตุ รับเวย์สนามบินกระบี่ชำรุด

> 13

เร่งหาสาเหตุรับเวย์สนามบินกระบี่ชำรุด

นายจรุณ มีสมบุรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) กล่าวถึงการออกประกาศปิดทางวิ่งท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ระหว่างเวลา 13.18-16.00 น. วันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา เพราะทางวิ่งที่ปูใหม่บางส่วนมีจุดชำรุดว่า วิศวกรของ ทย. ได้นำวัสดุปูพื้นเข้าตรวจสอบในห้องปฏิบัติการแล้ว เพื่อหาสาเหตุการชำรุด เบื้องต้นคาดว่า เป็นเพราะมีฝุ่นหรือความชื้นมากเกินไปส่งผลให้ยางมะตอยไม่เกาะตัว ประกอบกับพื้นใหม่อาจยังไม่เซตตัวดี

อย่างไรก็ตาม วานนี้ (2 เม.ย.) ไม่พบปัญหาทางวิ่งใหม่ชำรุดเพิ่มเติมแต่อย่างใด “ตอนนี้กำลังตรวจ

สอบวัสดุเชื่อมประสาน น่าจะรู้ผลในสัปดาห์หน้า ถ้าผลออกมาแล้วพบว่าพื้นที่ปูใหม่จุดไหนคุณภาพไม่ดี ก็จะต้องให้ผู้รับเหมาหรือทำใหม่”

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานกระบี่อยู่ระหว่างการจ้างบริษัทเดอะ ซีอีซี คอนสตรัคชั่น ดำเนินการปรับปรุงและเสริมผิวทางวิ่ง 1 แห่ง ระยะทาง 3,000 เมตร โดยจะมีการปิดทางวิ่งช่วงกลางคืนเป็นเวลา 3-4 ชั่วโมง เพื่อทยอยปรับปรุงทางวิ่งและเปิดใช้งานต่อในช่วงกลางวัน ซึ่งขณะนี้การเสริมผิวทางวิ่งยังไม่แล้วเสร็จและ ทย. ได้กำชับผู้รับเหมาแล้วเพื่อให้มีปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นอีก