



ข่าวสั้น

●ทล.แจ้งภาพตอม่อชำรุด

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน กรมทางหลวง (ทล.) ได้ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ภาพทางออนไลน์ โดยระบุว่า ตอม่อมอเตอร์เวย์ สาย 9 แยกห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ที่ชำรุด จนคอนกรีตหลุดร่อนว่า กรมทางหลวงได้ตรวจสอบภาพดังกล่าวแล้วพบว่าเป็นการซ่อมบำรุงปกติของกรมทางหลวง เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญของกรมทางหลวงไปตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณดังกล่าวมี Pot Bearing ซึ่งมีหน้าที่ถ่ายน้ำหนักบนสะพานลงตอม่อ ต้องเปลี่ยนจำนวน 6 ตัว ดังนั้นทางแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจึงได้ดำเนินการเพื่อวางแผนใหม่ในงบบำรุงรักษาปกติของกรม โดยคาดว่าจะการซ่อมแซมจะแล้วเสร็จในวันที่ 15 มิถุนายนนี้

นายธำนิษฐ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปสำรวจตอม่อสะพานทุกจุดเพื่อดูว่ามีปัญหาดังกล่าวหรือไม่ เพื่อจะได้เข้าไปดำเนินการซ่อมแซม หากพบว่าตอม่อไหนมีปัญหา ก็จะใช้เวลาซ่อมแซมประมาณ 1 เดือนต่อจุด หรือหากมีความพร้อมก็อาจจะเร็วกว่านั้น โดยยืนยันว่าจุดที่เกิดขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานของประชาชน “ปกติ Pot Bearing จะมีระยะเวลาประมาณ 10 ปี จึงจะมีการปรับเปลี่ยน หรือขึ้นอยู่กับการใช้งานว่ามากน้อยเพียงใด” นายธำนิษฐกล่าว