



เสาเรือหลวงเกี่ยวสะพานกรุงเทพ

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. พล.ร.อ. จุมพล ลุมพิกานนท์ หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ในฐานะโฆษกกองทัพเรือ กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปและภาพเรือของกองทัพเรือ ประสบอุบัติเหตุเสากระโดงเรือเกี่ยวกับราวสะพานกรุงเทพว่า เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 09.10 น. ที่ผ่านมา ขณะที่เรือหลวงสุรินทร์ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ ได้รับการซ่อมตามวงรอบปกติจากอยู่กรุงเทพเสร็จเรียบร้อยแล้ว และกำลังเดินทางออกจากอู่เพื่อเดินทางมายังอู่พระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ซึ่งต้องผ่านสะพานกรุงเทพที่เปิดให้เรือผ่าน ทางเรือหลวงสุรินทร์และอยู่กรุงเทพได้ปฏิบัติตามขั้นตอน มีเรือลากจูงประคองเรือหลวงสุรินทร์ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระหว่างช่วงผ่านสะพาน

พล.ร.อ. จุมพล กล่าวต่อว่า ช่วงเวลาที่เรือผ่านสะพานนั้น เป็นช่วงที่น้ำเหนือพร่องลงมาก บวกกับกระแสน้ำลงทำให้กระแสน้ำไหลแรง ประกอบกับเกิดลมกระโชกบริเวณใต้สะพาน และเสากระโดงเรือสูง ทำให้รับลมมาก การบังคับเรือจึงเป็นไปได้ด้วยความยากลำบาก เรือลากจูงไม่สามารถประคองทิศทางได้ตามต้องการ ทำให้เรือออกนอกทิศทาง จนเสากระโดงเรือไปเกี่ยวกับราวสะพานกรุงเทพ ได้รับความเสียหายเล็กน้อย ทางอยู่กรุงเทพจะรับผิดชอบซ่อมแซมให้เรียบร้อย ส่วนเสากระโดงเรือหลวงนั้นเสียหายเล็กน้อย หลังจากนั้นจะให้หน่วยงานด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมแซม พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามระเบียบราชการ เพื่อหามาตรการในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อไป

ด้านนายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่า สะพานได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยในจุดที่เป็นราวสะพาน ประมาณ 1.246 เมตร ส่วนโครงสร้างในส่วนอื่น ๆ ไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด โดยสามารถเปิดใช้งานสะพานได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้นำกรวยไปตั้งไว้ตรงจุดที่ได้รับความเสียหายแล้ว ส่วนค่าเสียหายนั้น จะหารือกับบริษัท อยู่กรุงเทพ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมต่อไป.