



ขสมก.ปรับ-พักใช้รถเมล์ไฟไหม้

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. นายประจักษ์ ชัยยะ ผู้แทนบริษัท พรพินทรานสปอร์ต จำกัด ผู้ประกอบการรถโดยสารเอกชนดังกล่าวและนายอรรถชัย สีตา พนักงานขับรถโดยสารคันที่เกิดเหตุมารายงานตัวเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง นายอรรถชัยให้การว่า ขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุพนักงานเก็บค่าโดยสารและผู้โดยสารเห็นกลุ่มควันลอยมาจากห้องเครื่องยนต์เข้ามาในห้องโดยสารจึงได้จอดรถและแจ้งให้ผู้โดยสารทั้งหมดรีบลงจากรถโดยทันทีพร้อมนำถังดับเพลิงไปฉีดเพื่อระงับเพลิงแต่เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็ว ทำให้ไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ทางบริษัทได้แจ้งบริษัท พินคิประกันภัย จำกัด ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการ ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าวในเบื้องต้นแล้ว

โดยนายชุมพล ได้ยอมรับผิดที่บริษัทมีความบกพร่องไม่กำกับควบคุมช่างซ่อมบำรุงให้ตรวจสอบสภาพรถโดยสารก่อนนำรถออกวิ่งให้บริการประชาชน ทางขสมก.พิจารณาแล้วจึงลงโทษปรับบริษัท พรพินทรานสปอร์ต จำกัด ตามระเบียบของขสมก.ขั้นสูงสุดเป็นเงิน 5,000 บาท พร้อมระงับการใช้งานรถโดยสารคันที่เกิดเหตุและถอนออกจากบัญชี ขส.บ.11 นอกจากนี้ ขสมก.ได้ประสานกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เพื่อนำรถโดยสารเอกชนร่วมบริการปรับอากาศสาย 40 ทั้งหมดจำนวน 25 คันไปตรวจสอบสภาพ ณ กรมการขนส่งทางบกในวันที่ 11 พ.ค. เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก