

กทม.ระวัง56จุดท่วม ชี้อุโมงค์ไร้ไฟสำรอง

ฝนหนักเกิน100มม.จมแน่
แก้มึงกืดขวางน้ำ‘562แห่ง’
ผนีก3กรมเร่งกำจัดผักตบ
รองผู้ว่าฯ กทม.แจงเหตุน้ำท่วมกรุง ชี้อ่อน
ฝนตกเกิน 100 มม.ท่วมแน่นอน ยอมรับอุโมงค์-
สถานีสูบน้ำไร้ระบบไฟฟ้าสำรอง เตรียมวางแผนติด
ตั้งในอนาคต (อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

56จุดท่วม

กรมอุตุเตือนอีก-ฝนถล่ม

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน น.ส.กรรวิ ลิทธิ
ชีวกา รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รักษา
ราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เปิด
เผยว่า ช่วงวันที่ 9-12 มิถุนายน มรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และ
ประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทย
มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่ง
โดยเฉพาะบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศ
ได้แก่ ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนอง
60-80% ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง
ขณะที่ภาคตะวันออก ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้า
คะนอง 60-70% ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนัก
บางแห่ง ส่วนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ และภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนอง 40-60%
ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง

น.ส.กรรวิกล่าวว่า ขณะที่ช่วงวันที่ 13-15
มิถุนายน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม
ทะเลอันดามันและประเทศไทยจะมีกำลัง
อ่อนลง ทำให้บริเวณประเทศไทยมีปริมาณ
ฝนลดลง โดยพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 30-40%
ของพื้นที่ ยกเว้นภาคตะวันออก และภาคใต้
(ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของ
พื้นที่

“ยังคงคาดการณ์ปริมาณฝนของทั้ง
ประเทศปีนี้น้อยกว่าปีก่อน และน้อยกว่าค่า
ปกติประมาณ 5-10% ซึ่งปี 2561 น้อยกว่าค่า
ปกติ 3% โดยช่วงปลายเดือนมิถุนายน-กลาง
เดือนกรกฎาคม ปริมาณและการกระจาย
ของฝนลดลง อาจทำให้เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง
เกิดการขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรในหลาย
พื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่แล้งซ้ำซากนอกเขต
ชลประทาน” น.ส.กรรวิกล่าว

กทม.แจงวันตกเป็นท่วม

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยถึงกรณี
เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ กทม. หลังเกิดฝนตกหนัก
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ว่า สาเหตุหลักมาจาก
ปริมาณฝนสะสมมากถึง 136 มิลลิเมตร (มม.)
ส่วนความรุนแรงของฝนนั้นอยู่ที่ 160 มม.ต่อ
ชั่วโมง เป็นปริมาณฝนที่ กทม.ไม่สามารถ
รับมือได้ เนื่องจากลักษณะกายภาพของพื้นที่
มีความลุ่มต่ำ และข้อจำกัดของระบบระบาย
น้ำเดิมของ กทม.

นายจักกพันธุ์กล่าวว่า กทม.มีพื้นที่

ครอบคลุม 1,500 ตารางเมตร (ตร.ม.) ซึ่ง
ปัจจุบัน กทม.มีจุดอ่อนน้ำท่วมแบ่งเป็น 2
ประเภท ได้แก่ จุดเสี่ยงน้ำท่วม รวม 14 จุด
เมื่อปริมาณฝนไม่ถึง 60 มม. ก็ทำให้เกิดน้ำ
ท่วมได้ ประกอบด้วย 1.ถนนแจ้งวัฒนะจาก
คลองประปาถึงคลองเปรมประชากร 2.ถนน
รัชดาภิเษกช่วงหน้าธนาคารกรุงเทพ 3.ถนน
พหลโยธินช่วงหน้าตลาดอมรพันธ์และแยก
เกษตร 4.ถนนประชาธิปไตยสาย 2 ช่วงแยก
เตาปูน 5.ถนนราชวิถีช่วงหน้าราชภัฏสวนดุสิต
และเชิงสะพานกรุงธน 6.ถนนพญาไท ช่วง
หน้ากรมปศุสัตว์ 7.ถนนศรีอยุธยาช่วงหน้า
สน.พญาไท 8.ถนนจันทน์ จากซอยบำเพ็ญ
กุศล-ไปรษณีย์ยานนาวา 9.ถนนสวนพลู
จากถนนสาทรใต้-ถนนนางลิ้นจี่ 10.ถนน
สาธุประดิษฐ์บริเวณแยกตัดถนนจันทน์
11.ถนนสุขุมวิทช่วงจากคลองสามวา-
คลองแสนแสบ 12.ถนนเพชรเกษมจากคลอง
ทวีวัฒนา-คลองราชมนตรี 13.ถนนหมู่บ้าน
เศรษฐกิจ และ 14.ถนนบางขุนเทียน จากถนน
พระราม 2-ถนนบางขุนเทียนชายทะเล ทั้ง 14
จุดนี้ หมายความว่าถ้าปริมาณฝนเกิน 60 มม.
น้ำท่วมแน่นอน

เผย56จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม

นายจักกพันธุ์กล่าวว่า ส่วนจุดเฝ้าระวัง
รวม 56 จุด ซึ่งเมื่อฝนตกเกิน 60 มม.จะเกิด
น้ำท่วมขัง อาทิ ถนนพระราม 3 ช่วงตลาด
อ้อมกึ่งปิ่น-แยก ณ ระนอง ถนนพระราม 4
ช่วงแยกสุขุมวิท-แยกโรงพยาบาลเกษมราษฎร์
ถนนสุนทรโกษา ถนนเทศบาลสงเคราะห์
คลองประปา-คลองเปรมประชากร 5.ถนน
กำแพงเพชร แยกถนนกำแพงเพชร 1 ถนน
กำแพงเพชร 2 ช่วงหมอชิต ถนนกำแพงเพชร
3 สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์-กำแพงเพชร
ถนนงามวงศ์วาน ช่วงแยกเกษตร ถนน
พหลโยธิน กรมการขนส่งทางบก ถนน
รัชดาภิเษกแยกรัชโยธินถึงซอยอาภาภิรมย์

ถนนดินแดงช่วงซอยสุทธิพร 2 และแยกประชาสงเคราะห์ ถนนประชาสงเคราะห์ตลอดสาย ถนนประชาสุขตลอดสาย ถนนรัชดาภิเษก แยกพระราม 9-แยกห้วยขวาง ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนนครชัยศรี ตลาดศรียาน ถนนศรีอยุธยา ลานพระราชวังดุสิต ถนนแจ้งวัฒนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถนนพหลโยธิน บริเวณวงเวียนหลักสี่หน้าสน.บางเขน ถนนรามคำแหง ช่วงมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นต้น

ฝนตกเกิน100มม.จมแน่นอน

“ทำให้ทุกครั้งทีฝนตกปริมาณเกิน 100 มม. หรือมีความรุนแรงของฝนมากกว่า 100 มม. ต่อชั่วโมง ตั้งแต่ฝนตกจนกระทั่งฝนหยุด น้ำท่วมแน่นอน อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา กทม. ได้พยายามติดตั้งเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในบริเวณดังกล่าว รวมถึงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำอื่นๆ” นายจักกพันธุ์กล่าว

นายจักกพันธุ์กล่าวว่า เมื่อวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่าในพื้นที่กรุงเทพฯ มีปริมาณฝนตกมากถึง 135-136 มม. เกินกว่าที่ กทม.จะรับมือได้ สาเหตุรองคือ การระบายน้ำล่าช้า เกิดจากมีไฟฟ้าดับที่กระทบต่อสถานีสูบน้ำรัชดา-วิภาวดี ตั้งแต่เวลา 14.30-16.25 น. และอุโมงค์บางซื่อ เวลา 15.50-18.20 ทำให้น้ำจากคลองบางซื่อไหลไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกกายน้อยได้ไม่เต็มที่ และมีผลกระทบกับการระบายน้ำในแนวถนนรัชดาภิเษก แนวถนนวิภาวดี ถนนพหลโยธิน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย และพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากไฟฟ้าไม่เข้าเครื่อง จากนั้น กทม.ได้ประสานไปยังการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ให้เข้ามาช่วยเดินไฟให้ และล่าสุดได้มีการหารือกับ กฟน.ให้เข้ามาช่วย กทม.เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับขึ้นอีก ไม่ว่าจะเป็นสถานีสูบน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำของ กทม.ทั่วกรุงเทพฯ

อุโมงค์ระบายน้ำไร้ไฟสำรอง

นายจักกพันธุ์ยังกล่าวถึงข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าสำรองในอุโมงค์ระบายน้ำ ว่าภายในอุโมงค์บางซื่อไม่มีระบบไฟฟ้าสำรองมาตั้งแต่ออกแบบก่อสร้างอุโมงค์แล้ว รวมถึงอุโมงค์ระบายน้ำและสถานีสูบน้ำแห่งอื่นซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมา เมื่อก่อสร้างอุโมงค์บางซื่อแล้วเสร็จและเปิดเดินเครื่องเมื่อปลายปี 2561

จึงได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำ กทม. พิจารณาดำเนินการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งขณะนี้สำนักการระบายน้ำอยู่ระหว่างร่างขอบเขตงาน (ทีโออาร์) แม้ไม่มีเครื่องสำรองไฟ แต่ กทม.ได้มีรถปั่นไฟสำรอง (โมบายเจเนอเรเตอร์) รวม 18 คัน หมุนเวียนประจำสถานีสูบน้ำ เมื่อเกิดปัญหาไฟดับ เนื่องจากอุโมงค์บางซื่อที่มีกำลังสูบลมถึง 60 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อวินาที โดย กทม.กำลังพิจารณารูปแบบ ประมาณราคา ซึ่งต้องมีขนาดใหญ่มาก ทั้งนี้ ในอนาคต กทม.จะดำเนินการติดตั้งเครื่องให้กำเนิดไฟฟ้าในทุกสถานีต่อไป

เดินน้ำแก้สิ่งขวางทางน้ำ

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ ตามข้อสั่งการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่า สทนช.ได้ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงาน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปรับปรุงอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่เดิม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การระบายน้ำในช่วงฤดูฝนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายสมเกียรติกล่าวว่า ผลการดำเนินงานล่าสุด พบว่าการจัดการสิ่งกีดขวางทางน้ำทั่วประเทศ เช่น โครงสร้างสิ่งก่อสร้าง ถนน สะพาน ที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 562 แห่ง อาทิ กรมทางหลวง การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน เป็นต้น ปัจจุบันพบว่ามี 451 แห่ง ยังไม่ดำเนินการปรับปรุง เนื่องจากอยู่ในระหว่างการตรวจสอบพิพัตจุดที่ตั้ง และข้อมูลบัญชีรายการของอาคาร สทนช.จึงได้ประสานขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจ ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล และรายงานมายัง สทนช.ภายใน 15 มิถุนายน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการลุ่มน้ำเพื่อตรวจสอบความจำเป็นและเหมาะสม ก่อนรายงานเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการน้ำแห่งชาติ (กนช.) พิจารณาต่อไป

ลุยกำจัดผักตบชวา

นายสมเกียรติกล่าวว่า นอกจากสิ่งกีดขวางทางน้ำที่เป็นอาคารสิ่งก่อสร้างแล้ว สทนช.ยังได้ติดตามความก้าวหน้าการจัดการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาส่งผลต่อประสิทธิภาพการไหลของน้ำ

ลดลง ซึ่งในช่วงฤดูฝนนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองบูรณาการร่วมกับ 3 หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง และกำหนดพื้นที่ความรับผิดชอบในแม่น้ำสายหลักอย่างชัดเจน ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง รับผิดชอบแม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำท่าจีนตั้งแต่ประตูระบายน้ำโพธิ์พระยาลงมาถึงอ่าวไทย กรมเจ้าท่า แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำลพบุรี กรมชลประทาน แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำน้อย แม่น้ำท่าจีน ตั้งแต่เหนือประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา และพื้นที่คลองชลประทาน กรุงเทพฯ และแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านพื้นที่กรุงเทพฯ

ลมกระโชกพัดเสาไฟแรงสูงโค่น

ที่ จ.จันทบุรี เกิดฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงตลอดทั้งคืนวันที่ 8 มิถุนายน พัดต้นไม้ล้มมาพาดสายไฟฟ้าและดึงเสาไฟฟ้าแรงสูงล้ม 2 ต้น บริเวณซอยตลิ่งทองซอย 1 หมู่ 16 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ ส่งผลให้เกิดไฟฟ้าชอร์ตและไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างนานกว่า 4 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่อาสาหน่วยกู้ภัยสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีได้ปิดซอยเพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้สัญจรไปมา พร้อมประสานการไฟฟ้า อ.ท่าใหม่ มาช่วยแก้ไขและเร่งจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับชาวบ้าน โดยตัดต้นไม้ที่ล้มพาดสายไฟออก และตั้งเสาไฟฟ้าขึ้นใหม่ จนสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าให้กับชาวบ้านได้ใช้ตามปกติ

จากการสอบถาม นายสุริยนต์ เลิศศรี อายุ 29 ปี ชาวบ้านใกล้เคียงที่เกิดเหตุ เล่าว่า ช่วงกลางคืนจนถึงเช้ามืดฝนตกหนักและมีลมแรง จึงอาจทำให้ต้นไม้ใหญ่ริมทางล้มพาดสายไฟแรงสูงทำให้ตึงสายไฟ และทำให้เสาไฟฟ้าเอนล้ม จำนวน 2 ต้น ทั้งนี้ ตนเองจึงได้รับโทรแจ้งเจ้าหน้าที่อาสาหน่วยกู้ภัยสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรี และเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าอำเภอท่าใหม่มาตรวจสอบ และทำการแก้ไขดังกล่าว

น้ำตกลำปีปกรงแดงห้ามเล่นน้ำ

นายมงคล ลีวรียกุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง จ.พังงา เปิดเผยถึงการเตรียมพร้อมรับมือน้ำป่าว่า ได้จัดเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต เสื้อชูชีพห่วงยาง มีการจัดกำลังเฝ้าระวังหากน้ำตกลำปีเริ่มเปลี่ยนสี เพราะอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากและปกรงแดงห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำเด็ดขาดในช่วงนี้เป็นการชั่วคราว เนื่องจากเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย แต่นักท่องเที่ยวยังคงเข้า

มติชน Matichon Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,100	Section: First Section/หน้าแรก			
	วันที่: จันทร์ 10 มิถุนายน 2562			
	ปีที่: 42	ฉบับที่: 15065	หน้า: 1(บนขวา), 5	
	Col.Inch: 112.22	Ad Value: 123,442	PRValue (x3): 370,326	คลิป: ขาว-ดำ
หัวข้อข่าว: กทม.ระวัง56จุดท่วม ชี้อุโมงค์รถไฟสำรอง				

มาถ่ายรูป ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ชมดอก
กล้วยไม้ป่าได้ตามปกติ เพียงแต่ห้ามลงเล่น
น้ำตกลำปีเท่านั้น นอกจากนั้นได้มีการตรวจ
สอบเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนเป็นประจำ หาก
เกิดฝนตกวัดได้เกิน 150 มิลลิเมตร การเกิด
น้ำป่าไหลมีโอกาสูง จึงต้องเฝ้าระวังอย่าง
ใกล้ชิด

“สำหรับน้ำตกลำปีเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มี
ความสูงเกือบ 100 เมตร เป็นที่ชื่นชอบของ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่
นิยมมาเล่นน้ำตกคลายร้อนเป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันหยุดช่วงเสาร์-อาทิตย์
จึงขอให้ประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศใน
ระยะนี้อย่างใกล้ชิด และเฝ้าระวังอันตรายจาก
ฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก”
นายมงคลกล่าว