

เครื่อง'เอธิโอเปีย' 'โบอิง737'ตก ดับยกลำ157คน

กรุงเทพธุรกิจ • สื่อทางการเอธิโอเปีย
แถลง เครื่องบินโบอิง 737 สายการบิน
เอธิโอเปียแอร์ไลน์ ตกหลังจากเทคออฟ
ได้เพียง 6 นาที ดับยกลำ 157 ชีวิต โบอิง
พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคหา
สาเหตุเครื่องตก

สถานีโทรทัศน์ฟานาของทางการ
เอธิโอเปียรายงานวันนี้(10มี.ค.)ว่าเครื่องบิน
โบอิง 737 สายการบินเอธิโอเปียแอร์ไลน์
เที่ยวบิน อีที 302 เดินทางจากกรุง
แอดดิสอาบาบา เมื่อเวลา 8.38 น. ตามเวลา
ท้องถิ่น (12.38 น.ตามเวลาประเทศไทย)
สู่กรุงไนโรบีของเคนยา ประสบอุบัติเหตุตก
หลังจากทะยานออกไปได้ไม่กี่นาที คร่าชีวิต
ผู้โดยสาร 149 คน และลูกเรือ 8 คน

ก่อนหน้านี้เอธิโอเปียแอร์ไลน์แถลงว่า
เครื่องบินลำดังกล่าวออกจากสนามบิน
นานาชาติโบเล เมื่อเวลา 8.38 น. ตามเวลา
ท้องถิ่น เพียง 6 นาทีต่อมาขณะอยู่ใกล้กับ
เมืองบิชอฟทู ห่างจากกรุงแอดดิสอาบาบาไป
ทางตะวันออกเฉียงเหนือราว 60 กิโลเมตร
เครื่องบินก็ขาดการติดต่อ เจ้าหน้าที่กำลัง
เปิดปฏิบัติการค้นหาและช่วยชีวิต ซึ่งทาง
สายการบินกำลังส่งเจ้าหน้าที่ไปสมทบ

ด้านสำนักงานนายกรัฐมนตรีอาบีย์
อาเหม็ด ทวิตข้อความแสดงความอาลัย
อย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวที่สูญเสียบุคคล
ที่รักไปกับเที่ยวบินที่บินประจำสู่กรุงไนโรบี
ของเคนยาเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์

เครื่องบินโบอิง 737-800 แม็กซ์ลำนี้เป็น
รุ่นเดียวกับไลออนแอร์อินโดนีเซีย ที่ตกเมื่อ
เดือน ต.ค.2561 หลังจากออกจากสนามบิน
กรุงจาการ์ตา"เพียง 13 นาที ผู้โดยสารและ
ลูกเรือ 189 คนเสียชีวิตทั้งหมด

อ่านต่อหน้า 13

ต่อจากหน้า 16
เครื่อง'เอธิโอเปีย'

ส่วนเอธิโอเปียแอร์ไลน์เคยเกิดเหตุ
เครื่องบินโบอิง 737-800 ระเบิดขณะออก
จากเลบานอน เมื่อปี 2553 ผู้โดยสารและ
ลูกเรือ 100 คนดับ

ด้านโบอิง ยักษ์ใหญ่การบินสหรัฐแถลง
ในวันเดียวกันว่า เศร้าใจยิ่งกับการ
ของผู้โดยสารและลูกเรือทั้ง 157 ชีวิตบน
เครื่องบินสายการบินเอธิโอเปียแอร์ไลน์
บริษัทเตรียมให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค
หาสาเหตุเครื่องบินตก

แถลงการณ์โบอิงระบุ "เสียใจยิ่งที่
ทราบข่าวการจากไปของผู้โดยสารและ
ลูกเรือบนเครื่องบินโบอิง 737 แม็กซ์ 8 ของ
สายการบินเอธิโอเปียแอร์ไลน์เที่ยวบิน 302
ขอแสดงความเห็นใจไปยังครอบครัวและคน
รักของผู้โดยสารและลูกเรือ บริษัทพร้อม
จะสนับสนุนคณะทำงานของเอธิโอเปีย
แอร์ไลน์ ขณะนี้ได้เตรียมเจ้าหน้าที่เทคนิค
ให้ความช่วยเหลือตามคำขอ ภายใต้การกำกับ
ดูแลของคณะกรรมการความปลอดภัยด้าน
การขนส่งสหรัฐ"

เครื่องบินทางเดินเดียวโบอิง 737 แม็กซ์
ถือเป็นเครื่องบินพาณิชย์รุ่นใหม่สุดและ
ทันสมัยที่สุดรุ่นหนึ่งของโลก แต่ตอนนี้
โบอิงกำลังถูกจับตาดูอย่างหนักถึงความบกพร่อง
ของเครื่องบินลำที่เกิดอุบัติเหตุเพิงล่มอบ
เมื่อปีที่แล้ว

กรณีเครื่องบิน 737 แม็กซ์ ของ
ไลออนแอร์เจ้าหน้าที่สอบสวนเผยว่าเครื่อง
บินมีปัญหาที่ตัววัดความเร็วอากาศ และ
อุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจจับมุมปะทะ หรือ
angle of attack (AoA) ตัวใดตัวหนึ่ง
บนเครื่องอาจป้อนข้อมูลผิดพลาด

โบอิงต้องออกคู่มือพิเศษแจ้งให้
สายการบินทราบที่ต้องปฏิบัติเช่นไรเมื่อ
เจอสถานการณ์แบบเดียวกันนี้