

บินตุรกีไถลหลุดรันเวย์ดับ 3 เจ็บอีก

นายฟาร์เรตติน โคการัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมตุรกีเผยถึงเหตุเครื่องบินโบอิง 737-86 เจ ของสายการบินต้นทุนต่ำ ฟีกาซัส พร้อมผู้โดยสาร 177 คน กับลูกเรืออีก 6 ที่เดินทางมาจากเมืองอิสตันบูล ฝั่งตะวันตกของประเทศ ลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติเกิซัน ในนครอิสตันบูล แล้วสิ้นไถลออกนอกรันเวย์ไปไกลราว 30-40 ม.พุ่งชนร่องคูน้ำที่สูงขึ้นมาราว 30-40 ม. เมื่อช่วงเย็น 18.30 น. ของวันพุธ 5 ก.พ.ตามเวลาท้องถิ่น จนเกิดไฟลุกท่วม เครื่องบินหักเป็นสามท่อน มีผู้เสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บ 179 คน

ส่วนสาเหตุคาดว่าจากสภาพอากาศที่เลวร้าย ซึ่งขณะเกิดเหตุมีฝนตกลงมาอย่างหนักและกระแสลมพัดแรงเครื่องบินก็ลงแตะพื้นอย่างแรงและความเร็วไม่ลด ส่วนสายการบินอื่นที่ต่อลงที่สนามบินต้องเปลี่ยนไปลงสนามบินอื่นในนครอิสตันบูล ขณะที่สายการบิน เฮอร์กิส แอร์ไลน์ส ยกเลิกทุกเที่ยวบินในสนามบินเกิซัน

ถือเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพียง 1 เดือน หลังสายการบินฟีกาซัสพร้อมผู้โดยสาร 164 ชีวิตไถลออกนอกรันเวย์ที่สนามบินเดียวกันนี้เมื่อ 7 ม.ค. แต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ทั้งนี้ สายการบินฟีกาซัสเป็นของเอกชนโดยครอบครัวมหาเศรษฐีชาวตุรกีเซฟเกิต ซาบันกิ ที่ลงทุนธุรกิจรายใหญ่ในประเทศ ทั้งอสังหาริมทรัพย์ เสื้อผ้า กลับสุขภาพและจัดแพ็คเกจตั๋วเครื่องบิน