

บทเรียน429ล้านสูญสลาย 'ชายหาดพัทยา'สวายไม่นอน



ได้หรือ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา จะเร่งเสริมทรายในจุดที่เสียหายให้กลับสู่สภาพชายหาด และในระยะสั้นจะป้องกันชายหาดด้วยการนำวัสดุ (แผ่นยาง/แผ่น Geotextile) คลุมชายหาดบริเวณจุดระบายน้ำต้นขณะฝนตกหนัก เพื่อป้องกันกระแสน้ำชะล้างทรายและจับเก็บเมื่อระดับน้ำกลับสู่สภาวะปกติ ส่วนระยะยาวจะหาแนวทางไม่ให้เกิดน้ำท่วมถนนเลียบริมชายหาดพัทยา เช่น สร้างอุโมงค์เป็นจุดรับน้ำไปสู่จุดระบายน้ำขนาดใหญ่ของเมืองพัทยา

นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยภายหลังลงตรวจพื้นที่ตรวจสอบชายหาดพัทยา จ.ชลบุรี ที่เสียหายซ้ำซากจากน้ำท่วมถนนเลียบริมชายหาดฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า พบความเสียหายตลอดแนวชายหาด 5 จุด ได้แก่ 1.บริเวณพัทยาเหนือ ซอย 5 เสียหายกว้าง 10 เมตร เป็นร่องลึก 3 เมตร 2.พัทยาเหนือ ซอย 6 เสียหาย 15 เมตร เป็นร่องลึก 3 เมตร 3.พัทยากลางเสียหาย 8 เมตร เป็นร่องลึก 2 เมตร 4.พัทยากลาง ซอย 9 (หน้า Central) เสียหาย 15 เมตร เป็นร่องลึก 3 เมตร และ 5.พัทยากลางซอย10 เสียหาย 8 เมตร เป็นร่องลึก 2 เมตร

อย่างไรก็ตาม ต้องหารือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เนื่องจากพัทายเป็นจุดดำที่น้ำฝนไหลมาจากเขตพื้นที่อื่นเพื่อบูรณาการแก้ปัญหาพร้อมกัน เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย มีนักท่องเที่ยวปีละ 9 ล้านคน และสร้างรายได้ให้กับ จ.ชลบุรี จำนวนมาก

นายสมพงษ์ กล่าวต่อว่า กรมฯได้ก่อสร้างเสริมทรายชายหาดพัทยากว้าง 35 เมตร ความยาว 2,800 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายหาดพัทยาเหนือตั้งแต่โรงแรมดุสิตถึงชายหาดพัทยาใต้ งบประมาณ 429 ล้านบาท จนแล้วเสร็จส่งมอบให้เมืองพัทยาเปิดใช้งานเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 62 แต่ล่าสุดชายหาดพัทยาได้รับความเสียหายซ้ำซากอีก.