

เรือลากจูงล่มหาย2 เซ่น'เจ้าพระยา'เซียว

เรือลากจูงเปล่าเดินทางจากชลบุรี กำลังจะไป
ชนแร่ที่ อ.นครหลวง มีเรือลากจูงปิดหัวท้ายและ
ด้านข้างเพื่อควบคุมเส้นทาง ★ มีต่อหน้า 12

เรือลากจูงล่ม ☆ ต่อจากหน้า 1
ถึงสามแยกจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับ
แม่น้ำป่าสัก หน้าวัดดังเมืองกรุงเก่า กระแสน้ำเชี่ยวกราก
ซัดเรือเสียการทรงตัว คนขับกลับเรือเพื่อแก้สถานการณ์
แต่ไม่สำเร็จ น้ำไหลทะลักเข้าเรือก่อนจมลงต่อหน้า
ต่อตาเพื่อนร่วมงานและชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์
จำนวนมาก ทำให้คนขับเรือกับภรรยาจมหายไม่ทราบ
ชะตากรรม นักประดาน้ำมค้นหาจนล่าไม่พบิวแว
ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าสั่งห้ามเรือบรรทุกสินค้า
ผ่านจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัย

เรือลากจูงประเภชขนวนเรือบรรทุกสินค้าล่ม
กลางแม่น้ำป่าสักหน้าวัดดังเมืองกรุงเก่า ทำให้คน
ขับเรือและภรรยาจมหายรายนี้เปิดเผยขึ้นเมื่อเวลา
10.30 น. วันที่ 29 ก.ย. ร.ต.อ.ธนวัฒน์ สุกุลวงษ์ รอง
สว. (สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยา รับแจ้งเกิด
เหตุเรือลากจูงล่มมีผู้สูญหาย 2 คน บริเวณกลาง
แม่น้ำป่าสัก หน้าท่าเรือวัดพนัญเชิง ต.กะมัง นำกำลัง
พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยอยุธยาเริ่มไปสอบสวน
ที่เกิดเหตุเป็นจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำป่าสัก

กับแม่น้ำเจ้าพระยา ลักษณะเป็นสามแยกกระแสน้ำ
ไหลเชี่ยวกรากและน้ำวน พบเรือลากจูงพลิกคว่ำ
จมอยู่กลางแม่น้ำช่วงของในเรือลอยกลางแม่น้ำ โดยมี
ประชาชนจำนวนมากยืนมุงดูเหตุการณ์ตามริมฝั่ง
สอบสวนนายพนพล แซ่ตัน อายุ 56 ปีเจ้าของ
บริษัท Cpi ทรานสปอร์ต กรุงเทพฯ ให้การว่า
ตนขับรถมาดูแลเรือบรรทุกแร่ 5 ลำเป็นเรือเปล่า มีเรือ
ลากจูงปิดหัวท้ายและประกบด้านข้างอย่างละลำ
เดินทางมาจาก อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อไปรับแร่ที่
อ.นครหลวงตนเห็นเรือล่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาเลี้ยว
เข้าแม่น้ำป่าสักจนเกือบพันทั้งขบวน แต่น้ำจะเกิด
เหตุร้ายแล้วจึงเข้าไปในวัดพนัญเชิง ครู่เดียวมีเสียง
ร้องโวยวายว่าเรือล่มออกมาดูพบเรือลากจูงที่อยู่ด้านซ้าย
เพื่อช่วยในการควบคุมเส้นทางลุ่มจมอยู่ไปในน้ำแล้ว
มีผู้สูญหาย 2 คน คือนายสมชาย ธารกุลอายุ 62 ปี
คนขับเรือและภรรยาชื่อนางนฤมล จันทร์โชติ อายุ 56 ปี
ด้านร.ต.อ.ธนวัฒน์ สุกุลวงษ์รองสว. (สอบสวน)
สภ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ได้สอบปากคำ
นายจรัญ ศิริสังข์ อายุ 31 ปี ให้การว่า ช่วงเกิดเหตุจะ

ขับเรือลากจูงอยู่ด้านข้างของเรือบรรทุกสินค้า จนถึง
จุดเกิดเหตุนั้นมีกระแสน้ำเชี่ยวไหลแรง ส่วนเรือที่
จมอยู่ด้านซ้ายเกิดเสียการทรงตัวและเอียงเพราะ
กระแสน้ำเชี่ยว นายสมชายต้องกลับลำเรือแต่น้ำ
ได้เข้าทางท้ายเรืออย่างรวดเร็ว ก่อนที่เรือพลิกคว่ำ
จมลง พร้อมยืนยันว่าเรือไม่ได้ชนกันแต่ที่เรือจม
เพราะน้ำไหลเชี่ยวแรงส่วนนายสมชายถือว่าเป็นคนที่
ขับเรือลากจูงรับจ้างมาหลายสิบปี เป็นคนมีความ
ชำนาญในการขับเรือ

น.ท.รัชตะ ผกาทุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน
เจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา เปิดเผยว่า ได้ประสาน
เรือบรรทุกทุกบริษัทห้ามผ่านบริเวณที่เกิดเหตุโดย
เด็ดขาดเนื่องจากเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยและเจ้าหน้าที่
นักประดาน้ำและเจ้าของบริษัทเรือนำเรือใหญ่ลงมา
ทอดสมอเพื่อค้นหาผู้สูญหาย จากนั้นจะกู้เรือขึ้นมา
ตลอดระยะเวลา 15 ปี บริเวณจุดเกิดเหตุนี้ไม่เคย
มีเรือลากจูงหรือเรือสินค้าลำใหญ่อับปางมาก่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัย
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริษัทเจ้าของเรือ
ได้ทำการมค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง
เวลา 19.40 น. ยังไม่พบตัวผู้สูญหายจนต้องยุติการ
ค้นหาลงชั่วคราว

น้ำซัดเรือล่ม ▶
เหตุระทึกกลางแม่น้ำ
ป่าสัก ใกล้จุดบรรจบแม่น้ำ
เจ้าพระยา วัดพนัญเชิง
อ.พระนครศรีอยุธยา
เรือลากจูงถูกกระแสน้ำ
เชี่ยวซัดจนอับปางลง ทำให้
นายสมชาย ธารกุล คนขับ
กับนางนฤมล จันทร์โชติ
(รูปเล็ก) ภรรยาจมหาย.

