

ไทยเวียตเจ็ทพว นกเค้าแมวบินชน

ป่วนทั้งสนามบิน! เปลี่ยนเครื่องบิน

ระทึกนกเค้าแมวบินชนเครื่องไทยเวียตเจ็ท ขณะจอดรับ 159 ผู้โดยสารที่ ◆ อ่านต่อหน้า 2

ไทยเวียตเจ็ท □ ต่อจากหน้า 1

ขอนแก่นจะกลับสุวรรณภูมิ ทีมช่างเข้าสำรวจพบเครื่องยนต์ขวาได้รับความเสียหาย ก่อนเปลี่ยนเครื่องลำใหม่พาผู้โดยสารถึงสนามบินปลายทาง ด้านกัปตันสายการบินแห่งหนึ่ง ระบุเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกที่นกบินเข้าเครื่องยนต์ขณะเครื่องจอด แต่ก็เป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 20.00 น. ของวันที่ 17 มิ.ย. เกิดเหตุนกชนเครื่องบินขณะจอดที่ลานจอดท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น ส่งผลให้เที่ยวบินขาออกเส้นทางขอนแก่น-สุวรรณภูมิ ไม่สามารถออกเดินทางได้ตามเวลาที่กำหนด ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเที่ยวบินดังกล่าวคือ เที่ยวบินที่ VZ215 เส้นทางขอนแก่น-สุวรรณภูมิ ของสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ ถูกนกเค้าแมวบินชนบริเวณเครื่องยนต์ด้านขวา ขณะจอดรอรับผู้โดยสาร บริเวณหลุมจอดที่ 2 ภายในลานจอดท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น ทำให้ผู้โดยสาร 159 คน ที่รอการเดินทางด้วยเที่ยวบินดังกล่าวไม่สามารถเดินทางตามเวลาที่กำหนด

อย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุทีมช่างของสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ ได้เข้ามามตรวจสอบพบว่าเครื่องยนต์ได้รับความเสียหายไม่

สามารถให้นำเครื่องขึ้นจากท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่นได้ ทำให้กำหนดการเวลาที่จะบินกลับไปที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในเวลา 20.05 น. ต้องเลื่อนออกไป ทั้งนี้สายการบินไทยเวียตเจ็ท ได้ทำการแก้ไขปัญหาด้วยการส่งเครื่องบินลำใหม่มารับผู้โดยสารที่ตกค้างและเดินทางออกจากขอนแก่นได้ในเวลาประมาณ 22.30 น. ส่วนเครื่องที่เกิดปัญหาทีมช่างได้นำมาจอดไว้ที่หลุมจอดที่ 4 เพื่อทำการแก้ไขตามขั้นตอนต่อไป

ด้านกัปตันสายการบินแห่งหนึ่ง ระบุว่ากรณีดังกล่าวถือว่าเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกที่นกบินเข้าเครื่องยนต์ เพราะที่ผ่านมเคยได้ยินแต่ว่านกบินชนเครื่องยนต์กลางอากาศ แต่ก็เป็นไปได้หมด จะชนในอากาศหรือขณะเครื่องจอดอยู่เฉย ๆ ทั้งนี้หลังเกิดเหตุต้องมาดูความเสียหายว่ารุนแรงขนาดไหน หากเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินจอดนิ่ง ๆ ความเสียหายจะน้อยกว่าเวลาเครื่องบินอยู่บนอากาศ

ขณะที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สายการบินไทยเวียตเจ็ท แจ้งว่า เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. เวลาประมาณ 20.00 น. เที่ยวบินของสายการบินไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ214 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) - ขอนแก่น ปฏิบัติการบินโดยอากาศยานทะเบียน HS-VKJ

ภายหลังนำเครื่องลงจอด ณ ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น และทำการจอดยังหลุมจอด เพื่อรอรับผู้โดยสารในเที่ยวบินขากลับ ปรากฏว่า อากาศยานถูกนกชนบริเวณเครื่องยนต์ด้านขวา ไม่สามารถใช้อากาศยานลำดังกล่าวปฏิบัติการบินในเที่ยวบินถัดไปได้ ส่งผลให้เที่ยวบินที่ VZ215 ขอนแก่น-กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) มีกำหนดออกเดินทางเวลา 20.05 น. จำนวนผู้โดยสาร 142 คน ได้รับความล่าช้าจากเหตุการณ์ดังกล่าว สายการบินฯ ได้ดำเนินการนำอากาศยานลำใหม่จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น เพื่อปฏิบัติการบินแทนอากาศยานทะเบียน HS-VKJ โดยเที่ยวบินที่ VZ215 กำหนดออกเดินทางใหม่จากท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่นเมื่อเวลา 23.45 น. และนำเครื่องลงจอดยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอย่างปลอดภัย ทั้งนี้จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ พบว่าไม่มีอะไรเสียหาย และสามารถทำการบินได้ตามปกติ โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท ได้นำเครื่องบินลำที่เกิดเหตุบินกลับกรุงเทพฯเมื่อช่วงเวลาประมาณ 24.00 น. และในช่วงเช้าได้ทำการบินตามปกติในเส้นทางกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-สิงคโปร์.