

|                                                                                                      |                                         |                  |                      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------|-------------|
| <div>เดลินิวส์</div> <div>Daily News</div> <div>Circulation: 500,000</div> <div>Ad Rate: 1,800</div> | Section: First Section/ชุมชนเมือง-เกษตร |                  |                      |             |
|                                                                                                      | วันที่: อังคาร 15 สิงหาคม 2566          |                  |                      |             |
|                                                                                                      | ปีที่: -                                | ฉบับที่: 26969   | หน้า: 13(ขวา)        |             |
|                                                                                                      | Col.Inch: 15.01                         | Ad Value: 27,018 | PRValue (x3): 81,054 | คลิป: สีสี่ |
| หัวข้อข่าว: แก้น้ำมันส่องแสงศรีนครินทร์                                                              |                                         |                  |                      |             |

## แก้น้ำมันส่องแสงศรีนครินทร์

นายรัชชัย นภากาศศิริ ผอ.สำนักการโยธา กล่าวถึงกรณีที่มีข้อวิจารณ์ถนนศรีนครินทร์ช่วงแยกศรีอุดมไปแยกศรีเอี่ยมทั้ง 2 ฝั่ง ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างว่า ถนนศรีนครินทร์ ช่วงแยกศรีอุดมไปถึงแยกศรีเอี่ยมทั้ง 2 ฝั่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมทางหลวง ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซึ่งสำนักการโยธาได้ประสานกรมทางหลวง และ รฟม. เพื่อซ่อมแซม และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมแล้ว

ส่วนถนนศรีนครินทร์ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กทม.ได้ประสาน รฟม. กำชับการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้ใช้งานได้ตามปกติ

ทั้งนี้ บริเวณถนนที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าและงานก่อสร้างสาธารณูปโภคบางส่วนไม่ได้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและถนนชำรุดเป็นหลุมบ่อ สำนักการโยธาได้ประสาน รฟม.และหน่วยงานสาธารณูปโภคต่างๆที่ดำเนินการผิวจราจรให้เข้มงวดตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างทั้งไฟฟ้าส่องสว่างและสภาพผิวจราจร หากพบชำรุดเสียหายให้เร่งซ่อมทันที รวมถึงเข้มงวดมาตรการความปลอดภัยต่าง ๆ ในพื้นที่ก่อสร้างป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นด้วย.