



ใช้รันเวย์สุวรรณภูมิฉลุย

นายศิริโรจน์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า หลังจาก ทอท.ปรับปรุงทางวิ่งฝั่งตะวันออก (บางส่วน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ใช้เวลา 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค.- 2 พ.ค. 60 โดยปิดพื้นที่ทางวิ่งฝั่งตะวันออก ด้านทิศเหนือ ระยะทาง 935 เมตร เพื่อซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่งนั้น ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ ทสภ. ร่วมกันตรวจสอบความพร้อมด้านมาตรฐานความปลอดภัยของทางวิ่งก่อนเปิดให้บริการเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. เวลา 07.00 น. ที่ผ่านมา ถือว่าเร็วกว่าแผน 2 วัน หลังเปิดใช้งานตามปกติไม่พบปัญหาแต่อย่างใด ท่าอากาศยานทุกแบบรวมทั้งแอร์บัส เอ 380 ที่บินพิสัยไกล สามารถใช้ทางวิ่งฝั่ง

ตะวันออกเพื่อบินขึ้น-ลงได้ตามปกติ ทสภ. สามารถใช้ทางวิ่งทั้ง 2 เส้น ได้เต็มศักยภาพ 68 เที่ยวบินต่อ ชม. ทำให้สายการบินได้รับความสะดวกในการบินขึ้น-ลง มากขึ้น

นายศิริโรจน์ กล่าวต่อว่า การปรับปรุงทางวิ่งครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นผลจากการเตรียมวางแผนล่วงหน้าอย่างรอบคอบนานนับเดือน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายใน ทสภ. และหน่วยงานภายนอก อาทิ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน คณะกรรมการดำเนินงานด้านธุรกิจการบิน หรือเอไอซี สายการบินต่าง ๆ กองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น ทำให้ ทสภ. รองรับจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง และรองรับการเติบโตด้านการขนส่งทางอากาศของประเทศได้ในอนาคต.