


ถึงดับเพลิงมรณะ▶

ตำรวจตรวจห้องควบคุมระบบไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สนามบินสุวรรณภูมิ หลังพนักงานซ่อมบำรุงนำถังเคมีดับเพลิงขนาด 860 ปอนด์ (สีแดง) เพิ่งเติมน้ำยา กลับมาติดตั้งระบบดับเพลิง แต่หัววาล์วหลุด ทำให้ถังเหวี่ยงฟาดตาย 1 เจ็บ 4 คน.



สยองแอร์พอร์ตฯลิ่งก์

วาล์วถังดับเพลิง 860ปอนด์หลุด! ขยี้ดับ1-เจ็บอีก4

พนักงานบริษัทรับเหมาซ่อมบำรุงระบบห้องควบคุมระบบไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สนามบินสุวรรณภูมิ ชะตา ★ มีต่อหน้า 12

สยองแอร์พอร์ตฯ ☆ ต่อจากหน้า 1

ถึงมาพร้อมกับเพื่อนอีก 4 คน รับถังน้ำยาเคมีดับเพลิงขนาด 860 ปอนด์ ที่เพิ่งส่งให้ผู้เชี่ยวชาญเติมกลับมา เพื่อติดตั้งเข้ากับระบบดับเพลิงอัตโนมัติแต่ยังไม่ทันติดตั้งหัววาล์วกระเด็นหลุด แรงดันก๊าซในถังดันน้ำยาเคมีพุ่งกระชูดทำให้ถังเหวี่ยงฟาดพนักงานชะตาขาดตายคาที่เพื่อนอีก 4 คนบาดเจ็บไปตามๆกัน ตำรวจชันเหตุที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบประชาชนที่ใช้บริการ

ถังน้ำยาเคมีดับเพลิงฟาดพนักงานติดตั้งระบบดับเพลิงตายเจ็บรายนี้เปิดเผยขึ้นเมื่อเวลา 14.20 น. วันที่ 7 ก.พ. พ.ต.ท.กวีรัตน์ะ บังคมธรรม รอง ผกก. (สอบสวน) สก.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ รับแจ้งมีถังน้ำยาเคมีเหวี่ยงฟาดคนตายเจ็บหลายรายในห้องควบคุมระบบไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) พร้อมด้วย พ.ต.ต.ธนาบุตร ภูมิจิตรสารรงค์ รอง ผบ.ภ.1 พ.ต.อ.พัลลภ แอ้วมหล้า รอง ผบ.ภ.จ.สมุทรปราการ พ.ต.อ.พิจิตร อังสุพานิช ผกก. (สอบสวน) สก.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทสภ. เจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐานความปลอดภัย ทสภ. เจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด เจ้าหน้าที่ พฐ. แพทย์เวร รพ.บางพลี ไปสอบสวน

ในที่เกิดเหตุเป็นอาคารชั้นเดียวอยู่ระหว่างลานจอดรถโซน 2 และโซน 3 ด้านในอาคารพบถัง

เคมีดับเพลิงสีแดงสูงประมาณ 150 ซม. ขนาด 860 ปอนด์ ถังตะแคงที่พื้นมีผู้เสียชีวิต 1 ศพ และคนเจ็บอีก 4 คน นอนระเกะระกะอยู่กับพื้นรวม 5 คน ผู้เสียชีวิตชื่อนายยุทธศาสตร์ คำบุญยอ อายุ 33 ปี ส่งไปชันสูตรที่ รพ.บางพลี คนเจ็บชื่อนายสมัย คำจันทร์ อายุ 44 ปี นายบุญช่วย คำทองยศ อายุ 45 ปีอาการสาหัสอีก 2 คนบาดเจ็บเล็กน้อย ชื่อนายสิริพงษ์ พานิชย์ชานูรักษ์ อายุ 35 ปี และนายอนุพงษ์ ชรานิยม อายุ 26 ปี นำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง

พล.ต.ต.ธนาบุตร ภูมิจิตรสารรงค์ รอง ผบ.ภ.1 เปิดเผยว่าถังเคมีดับเพลิงดังกล่าวใช้กับระบบดับเพลิงอัตโนมัติของอาคารดังกล่าว ก่อนหน้านี้น้ำยาเคมีดับเพลิงหมดเจ้าหน้าที่ส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญเติมน้ำยา ส่วนผู้ตายและคนเจ็บเป็นพนักงานบริษัทซัพคอน-แทรคของแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ไปติดตั้งที่เติมน้ำยาแล้วนำกลับมาเพื่อติดตั้งเข้ากับระบบดับเพลิงของอาคารแต่ยังไม่ทันทำอะไรหัววาล์วเกิดหลุดกระเด็นออกมาทำให้น้ำยาในถังพุ่งกระชูดตัวถังล้มหมุนเหวี่ยงฟาดล้มระเนระนาดจนเกิดเหตุสุดสลดใจดังกล่าว ขอยืนยันว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุ ถังน้ำยาเคมีไม่ได้ระเบิดรวมทั้งเหตุที่เกิดขึ้นไม่กระทบต่อผู้โดยสารและประชาชนที่ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงก์

ด้านนายอิพล ศาตราคารากุล ผู้อำนวยการฝ่ายเดินรถ บริษัท รถไฟฟ้า รฟท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงก์ ออกหนังสือชี้แจงเรื่อง

ไทยรัฐ Thai Rath Circulation: 800,000 Ad Rate: 3,000	Section: First Section/หน้าแรก			
	วันที่: ศุกร์ 8 กุมภาพันธ์ 2562			
	ปีที่: 70	ฉบับที่: 22298	หน้า: 1(ล่างขวา), 12	
	Col.Inch: 56.06	Ad Value: 168,180	PRValue (x3): 504,540	คลิป: สี่สี
หัวข้อข่าว: สยองแอร์พอร์ตฯลิงก์				

เดียวกันว่า เหตุเกิดขึ้นเวลา 13.20 น. ผู้รับเหมาบริษัทกำลังดำเนินการเปลี่ยนถังดับเพลิงตามรอบซ่อมบำรุง ตรงส่วนพื้นที่จอดรถพนักงานรถไฟฟาแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สนามบินสุวรรณภูมิ ได้เกิดอุบัติเหตุว่าลวที่หัวถังเคมีสำหรับดับเพลิงหลุดทำให้ก๊าซในถังดับเพลิงที่มีแรงดันสูง ส่งผลให้ถังดับเพลิงไม่สามารถควบคุมได้กระเด็นกระแทกกับพนักงานของบริษัทผู้รับหมดบาดเจ็บ 4 คน เสียชีวิต 1 คน