

## ติดแผงกั้นรถตกถนน



จากกรณีผู้ใช้รถแจ้งว่าบริเวณถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงตะวันตก มุ่งหน้าวัดพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา “แผงเหล็กกั้น” ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถตกข้างทางเป็นประจำ โดยจุดนี้เป็นเส้นทางผ่านวัดและโรงเรียน ทำให้มีประชาชนและเด็กนักเรียนใช้เป็นเส้นทางผ่านนับ 1,000 คนต่อวัน

เมื่อแจ้งปัญหานี้ผ่านทาง น.ส.อัญชญา บุญสุยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสามวา เบื้องต้นได้ประสานฝ่ายโยธาเข้าดำเนินการปรับปรุงแผงเหล็กกั้นดังกล่าว จนกระทั่งได้รับการแจ้งว่าในบริเวณจุดดังกล่าวได้ดำเนินการติดตั้งการ์ดเรล (ราวเหล็กกั้น) ได้มาตรฐานการจราจรแล้ว ส่วนการติดตั้งราวเหล็กแบบถาวรจะเร่งประสานกับทางสำนักงานการจราจรและขนส่งเพื่อดำเนินการต่อไป.