

ทช.บุรีรัมย์ซ่อมป้าย-ถนน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้จัดเจ้าหน้าที่หน่วยซ่อมบำรุงลงพื้นที่ตรวจสอบอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบนทางหลวงชนบทสาย บร.5025 เทศบาลตำบลกระสัง - บ้านโนนจำปา อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ พบเสาป้ายเครื่องหมายจราจรเคลื่อนย้ายเปลี่ยนทิศทาง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากลมพายุฝน เจ้าหน้าที่จึงเร่งซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้อย่างปกติ เพื่อความสะดวกปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุให้กับประชาชน

นอกจากนี้ยังปรับปรุงผิวจราจรบนถนนทางหลวงชนบทสาย บร.5077 แยกทางหลวงชนบทสาย บร. 3070-บ้านบุมะค่า อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจร และป้องกันอุบัติเหตุแก่ประชาชนในพื้นที่ หลังตรวจสอบพบถนนได้รับผลกระทบจากการใช้เส้นทางของรถบรรทุก จึงเร่งซ่อมแซมผิวจราจรให้กลับ



เข้าสู่สภาพดีตามปกติ สอดรับนโยบายนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ที่ให้ความสำคัญเรื่องการเดินทางของประชาชนบนโครงข่ายทางหลวงชนบททั่วประเทศให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยและอุ่นใจ.