

# หัวใจ “อุโมงค์ดินแดง” น้ำท่วม หลังมีอบเผาระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ



หน.กลุ่มงานระบบโทรมาตร สำนักการระบายน้ำ กทม.เผยภาพระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง พัดลมดูดอากาศ เครื่องสูบน้ำ ระบบตรวจวัดน้ำท่วม กล้องวงจรปิดภายในอุโมงค์ดินแดงชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ เพราะถูกผู้ชุมนุมเผาทรัพย์สินราชการ

ทวีตเตอร์ @sunsernr ของ สรรเสริญ เรืองฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานระบบโทรมาตร สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร โพสต์ภาพระบุเอาไว้ดังนี้

“ระบบควบคุม ไฟฟ้าแสงสว่าง พัดลมดูดอากาศ เครื่องสูบน้ำ ระบบตรวจวัดน้ำท่วม กล้องวงจรปิด ภายในอุโมงค์ดินแดงชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ นะครับ

โดนพวกป่วนเมืองเผาทำลายทรัพย์สินราชการ ผู้ใช้เส้นทางผ่านอุโมงค์ดินแดงโปรดใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวัง ลุ้นอย่าให้มีฝนตกหนัก ถ้ามีท่วมแน่”

สำหรับตู้ใหญ่ดังกล่าวเป็นตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าของอุโมงค์ และตู้เล็กเป็นตู้ควบคุมระบบสื่อสารของเครื่องวัดน้ำท่วม (อยู่ที่ผิวการจราจร) อยู่ในตู้เหล็ก มีกุญแจล็อกแน่นหนา ติดตั้งในพื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ใต้ทางด่วน) อยู่ไม่ไกลจากป้อมตำรวจ น่าจะเป็นสาธารณสมบัติที่ค่อนข้างปลอดภัย

# ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree  
Circulation: 850,000  
Ad Rate: 1,500

Section: Live/-

วันที่: อังคาร 7 กันยายน 2564

ปีที่: 13

ฉบับที่: 3513

หน้า: 20(ล่าง)

Col.Inch: 64.01

Ad Value: 96,015

PRValue (x3): 288,045

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: หัวใจ "อุโมงค์ดินแดง" น้ำท่วม หลังมีอบเภาระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ

ขณะที่เฟซบุ๊ก “สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร” ได้เผยแพร่ภาพระบุว่า “เมื่อคืนวันที่ 5 ก.ย. 2564 ที่ผ่านมา มีกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณแยกดินแดง ได้ทำลายทรัพย์สินของทางราชการโดยการทุบทำลายและจุดไฟเผา ทำให้ได้รับความเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ประกอบด้วยตู้ควบคุมหลัก ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตู้ควบคุมระบบเครื่องปรับอากาศ ตู้ควบคุมระบบเครื่องสูบน้ำ ตู้ควบคุมวัดระดับน้ำท่วม อุโมงค์ทางลอดดินแดง และระบบกล้อง CCTV ภายในอุโมงค์ทางลอดดินแดง ทั้งนี้ ต้องขอภัยในความไม่สะดวกและอาจเกิดอุบัติเหตุได้เนื่องจากขาดไฟฟ้าแสงสว่างภายในอุโมงค์และหากมีฝนตกหนักจะส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมภายในอุโมงค์ทางลอดดังกล่าวด้วยเช่นกัน” .