

ฝนชุกเดียว-อาคารดอนเมืองถล่มครืน

แต่โชคดียังไม่เปิดใช้ คักดีสยามส่งสอบด่วน

ให้นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ กรรมการ
ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย
จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เร่งตรวจสอบ
สาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนแล้ว พร้อมสั่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อมาสอบสวนข้อเท็จจริง


พายุฝนแรงจัดพัดถล่ม
ดอนเมือง อาคารใหม่ผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศ □ อ่านต่อหน้า 11

● ดอนเมือง □ ต่อจากหน้า 1

เอาไม่อยู่ กำแพงพังยับเยิน น้ำท่วมนอง
และทะลัก โชนที่เสียหายเป็นอาคารรองรับ
กรุ๊ปทัวร์ต่างประเทศ สร้างเสร็จ 3 ปีแต่ยังไม่
ทันเปิดใช้เจอพายุโหมกระหน่ำก่อน ‘คักดี
สยาม’ นั่งไม่ติดสั่งตั้งกรรมการสอบด่วน
ขณะที่ผอ.ท่าอากาศยานฯ ส่งทีมสำรวจความ
เสียหาย กันพื้นที่พร้อมตัดไฟ

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 18 เม.ย. พ.ต.ท.เดชา
พรหมโสภะ สว.สอบสวน สน.ดอนเมือง รับ
แจ้งเกิดเหตุฟ้าอาคารถล่มในโซนเซอร์
วิสฮอลล์ ติดกับอาคาร 1 ภายในท่าอากาศยาน
ดอนเมือง จึงไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุเป็น
อาคารส่วนต่อขยายก่อสร้างใหม่และยังไม่
เปิดดำเนินการ ซึ่งสาเหตุเกิดจากมีฝน
ตกหนักและมีกระแสลมแรง ขณะเกิดเหตุ
ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคมให้
สัมภาษณ์กรณีอาคารผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ อาคาร 1 กำแพงพังถล่มว่า สั่งการ



🏠 **พังถล่ม** - หลังคาอาคารผู้โดยสารเทอร์มินัล ฮอลล์ หรืออาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ สนามบิน
ดอนเมือง ที่เพิ่งสร้างเสร็จและเตรียมรองรับกรุ๊ปทัวร์เที่ยวบินระหว่างประเทศ พังถล่มลงมา
ได้รับความเสียหาย เนื่องจากลมแรงฝนตกหนัก เมื่อวันที่ 18 เม.ย.



📷 **ทุลักทุเล** - สภาพ
น้ำท่วมขังบริเวณป้าย
รถเมล์โดยสารหน้าห้าง
เซ็นทรัลรามอินทรา
ถนนรามอินทรา ชาว
บ้านต้องขึ้นลงรถอย่าง
ทุลักทุเล หลังจากฝน
ตกลงมาอย่างหนักใน
หลายพื้นที่ของกรุงเทพ
มหานคร ตั้งแต่ช่วงเย็น
จนถึงค่ำวันที่ 18 เม.ย.

ข่าวสด Khao Sod Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,650	Section: First Section/หน้าแรก			
	วันที่: อังคาร 19 เมษายน 2565			
	ปีที่: 32	ฉบับที่: 11465	หน้า: 1(ล่างซ้าย), 11	
	Col.Inch: 72.10	Ad Value: 118,965	PRValue (x3): 356,895	คลิป: สีสี่
หัวข้อข่าว: ฝนชุกเดียว-อาคารดอนเมืองถล่มครืน				

เนื่องจากอาคารดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จมา 1 ปีกว่า แต่ยังไม่ได้ใช้งานเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

“ขณะนี้นายกิตติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) ทอท. อยู่ระหว่างเข้าไปดำเนินการตรวจสอบที่เกิดเหตุ เบื้องต้นไม่พบผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต” นายศักดิ์สยามกล่าว

ด้าน น.ท.รณกร เถลิงแสนยากร รักษาการ ผอ.ท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 16.15 น. มีฝนตกบริเวณท่าอากาศยานดอนเมืองและเริ่มมีพายุพัดเข้าสู่สนามบินดอนเมืองและฝนตกหนักในช่วง 16.30 น. แรงลมพายุและฝนทำให้ผนังอาคารฝั่งตะวันออกของอาคารผู้โดยสารเทอร์มินัล 3 หรืออาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ ที่ใช้สำหรับรองรับกลุ่มทัวร์เที่ยวบินระหว่างประเทศเกิดถล่มพังลงมา ทำให้น้ำไหลเข้ามายังภายในอาคาร

น.ท.รณกรกล่าวว่า ขณะนี้สนามบินได้กันพื้นที่และตัดไฟ รวมทั้งเร่งเข้าไปสำรวจความเสียหายและโครงสร้างความแข็งแรงของอาคารที่เหลือ เบื้องต้นไม่มีเจ้าหน้าที่หรือผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากอาคารดังกล่าวยังไม่ได้เปิดใช้ โดยเป็นอาคารใหม่ที่เพิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นอาคารที่ใช้สำหรับบริการผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เป็นกลุ่มทัวร์ ซึ่งปัจจุบันยังไม่เปิดทำการบินเส้นทางระหว่างประเทศที่สนามบินดอนเมือง