

มติชน Matichon Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,200	Section: First Section/-			
	วันที่: อังคาร 19 เมษายน 2565			
	ปีที่: 45	ฉบับที่: 16109	หน้า: 6(ซ้าย)	
	Col.Inch: 18.92	Ad Value: 22,704	PRValue (x3): 68,112	คลิป: ขาว-ดำ
หัวข้อข่าว: 'ศักดิ์สยาม'จี้ตรวจสอบด่วน กำแพงอาคารดอนเมืองถล่ม				

‘ศักดิ์สยาม’จี้ตรวจสอบด่วน กำแพงอาคารดอนเมืองถล่ม

เมื่อวันที่ 18 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเกิดพายุฝนตกอย่างหนักในช่วงบ่าย ปรากฏว่าที่ท่าอากาศยานดอนเมือง บริเวณ Service Hall หรือจุดบริการผู้โดยสารกรุ๊ปทัวร์ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 เกิดเหตุกำแพงพังถล่มลงมา

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงกรณีกำแพงพังถล่มที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 สนามบินดอนเมือง ว่า สั่งการให้นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เร่งตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน พร้อมสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว เนื่องจากอาคารดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จมา 1 ปีกว่า แต่ยังไม่ได้ใช้งานเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เบื้องต้นไม่พบผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า สาเหตุเบื้องต้นเกิดจากคานรับรางระบายน้ำบิดตัวประมาณ

2 ช่วงเสา และกดผนังให้ถล่มลงมา เนื่องจากคานไม่สามารถรับน้ำหนักน้ำฝนและกระแสน้ำที่กดทับลงมาได้ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะเริ่มเก็บเศษวัสดุที่ถล่มลงมาออกจากพื้นที่ และตัดคานที่มีความเสี่ยงในการถล่มลง

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า อาคารดังกล่าวสร้างเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2563 เป็นอาคาร Service Hall สำหรับผู้โดยสารกรุ๊ปทัวร์ ปัจจุบันยังไม่ได้เปิดใช้ ทางท่าอากาศยานดอนเมืองได้ปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มเติมแก่ผู้โดยสาร และไม่กระทบต่อการให้บริการ ผู้โดยสารยังเดินทางได้ตามปกติโดยไม่มีความเสี่ยง

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ส่วนค่าซ่อมแซมในส่วนที่เสียหาย ยังอยู่ในสัญญาก่อสร้าง โดยบริษัท พาวเวอร์ไลน์ ต้องจ่ายในส่วนนี้ สำหรับอาคารดังกล่าวใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 207.1 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รับประกันผลงาน สิ้นสุดวันที่ 29 มิถุนายน 2565