

ไทยรัฐ Thai Rath Circulation: 500,000 Ad Rate: 1,000	Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ			
	วันที่: พุธที่ 21 เมษายน 2565			
	ปีที่: 73	ฉบับที่: 23466	หน้า: 8(ล่าง)	
	Col.Inch: 9.75	Ad Value: 9,750	PRValue (x3): 29,250	คลิป: ขาว-ดำ
คอลัมน์: ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: ดอนเมืองถล่ม				



ดอนเมืองถล่ม : นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวาทิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกำแพงอาคารService Hall (อาคารกรุปทัวร์) สนามบินดอนเมืองเปิดเผยหลังการประชุมลงพื้นที่สำรวจและประเมินความเสียหายครั้งแรกว่าความเสียหายไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างหลักอาคารจึงได้ตั้งคณะทำงาน 2 ชุด ประกอบด้วย คณะทำงานตรวจสอบด้านวิศวกรรม และคณะทำงานตรวจสอบด้านสัญญา ว่าดำเนินการครบถ้วนหรือไม่ โดยจะประชุมอีกครั้งวันที่ 29 เม.ย.นี้ ขณะที่นายเกียรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) กล่าวว่าสาเหตุเบื้องต้นเกิดจากมีฝนฟ้าคะนองตกหนักน้ำเข้ารางน้ำฝนจำนวนมากคาดว่าน้ำจะไหลไม่ทัน ทำให้ตัวคานอาคารที่รองรับรางระบายน้ำที่รับน้ำฝนเกิดการบิดตัวขึ้นสองช่วงเสา ทำให้กำแพงพังลงมา.