

กทพ.แจง Segment หล่นบนถนนพระราม 2 พร้อมรับผิดชอบค่าเสียหายทุกราย



สก๊ิป

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยออกมายืนยันเหตุการณ์ Segment หล่นบนถนนพระรามที่ 2 เหตุจากบาร์ที่ใช้ยึดระหว่างชุด Lifting Frame ขาดจึงทำให้ชิ้นงาน Segment หล่นลงพื้น ยันพร้อมรับผิดชอบความเสียหายทุกราย

จากกรณีอุบัติเหตุแฉกถนนพระราม 2 ก่อนถึงไฮมโปร พระราม 2 เล็กน้อย แผ่นปูนก่อสร้างหล่นทับคนงานเสียชีวิต กีดขวางการจราจรเลนขวาในช่องทางด่วน ส่งผลให้การจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม “การทางพิเศษแห่งประเทศไทย” ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงเหตุการณ์ดังกล่าว โดยได้ระบุข้อความว่า

“กทพ.ขอชี้แจงข้อเท็จจริง การเกิด Segment หล่นบนถนนพระรามที่ 2 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า เหตุเกิด Segment หล่นในพื้นที่ก่อสร้างบนถนนพระรามที่ 2 นั้นเป็นโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 โดยมีกิจการร่วมค้า ซีทีบี (CTB Joint Venture) ประกอบ

ด้วย บริษัท ไชน่า ฮาร์เบอร์ เอ็นจิเนียริง คัมปะนี ลิมิเตด บริษัท ทิพากร จำกัด และ บริษัท บุรีรัมย์

รณรงค์ก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง

โดยสาเหตุเกิดจากบาร์ที่ใช้ยึดระหว่างชุด

Lifting Frame ขาด จึงทำให้ชิ้นงาน Segment

หล่นลงพื้น เบื้องต้นจากการสอบถามผู้ที่อยู่ในที่

เกิดเหตุ แจ้งว่ามีเศษคอนกรีตจากก้อน Segment

กระเด็นโดนรถยนต์ ทำให้รถที่สัญจรผ่านจะได้รับ

ความเสียหาย จำนวน 4 คัน ผิดจราจรชั่วคราว ทาง

เจ้าหน้าที่โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการเข้าประสาน

งานรับผิดชอบความเสียหายทุกราย ขณะนี้ได้ปิด

เบี่ยงจราจร ฝั่งขาเข้าและขาออก ฝั่งละ 1 เลน เพื่อ

นำรถเครนเข้ามาติดตั้งและยกชิ้นงานที่หล่นออก

จากพื้นที่ คาดว่าใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

กทพ.ต้องขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ

โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณ

ดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจร

ต่างๆ โดยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด

เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของท่านและ

ผู้อื่น หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุ หรือข้อเสนอแนะ

ที่เป็นประโยชน์ ติดต่อได้ที่ 0-2101-0493 ตลอด

24 ชั่วโมง”.

ขอบคุณภาพ : แฟนเพจ “โครงการทางพิเศษสาย

พระราม 3 สัญญา 2”