

ไทยรัฐ Thai Rath Circulation: 800,000 Ad Rate: 1,100	Section: First Section/- วันที่: พุธที่ 18 กรกฎาคม 2562 ปีที่: 70 ฉบับที่: 22458 หน้า: 10(บนขวา) Col.Inch: 29.57 Ad Value: 32,527 PRValue (x3): 97,581 คอลัมน์: เลี้ยวขวาสนทนากฎจราจร: ช่อมทอระบาย แนวสายสี่เขียว คลิป: ชาว-ดำ
--	--



ช่อมทอระบาย แนวสายสี่เขียว

สัปดาห์ก่อนเราทราบข่าวแล้วว่ารถไฟฟ้าสายสีเขียวหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จะเปิดวิ่ง 1 สถานีจากหมอชิตไปหัวแยกลาดพร้าว ตั้งแต่เดือนหน้า วันที่ 11 สิงหาคม

มาวันนี้เรามาดูตามข่าวกันอีกด้านครับว่าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายนี้ส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำตามแนวพหลโยธินอย่างไรและกทม. มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายังไง

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา คุณ จักรพันธ์ ฝิวงาม รองผู้ว่าฯ ไปตรวจจุดก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่ส่งผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง และระบบระบายน้ำตามแนวพหลโยธิน บริเวณสถานีรถไฟฟ้ารัชโยธิน ปากซอยพหลโยธิน 33 เขตจตุจักร และบริเวณสถานีรถไฟฟ้าเสนานิคม หน้ากรมพัฒนาที่ดิน เขตบางเขน

คุณจักรพันธ์บอกว่ากรุงเทพมหานครได้ส่งมอบพื้นที่ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดำเนินการก่อสร้างโครงการนี้

มีความยาว 22 กม. ในระหว่างการก่อสร้างผู้รับจ้างได้ยกเลิกบ่อพักและท่อระบายน้ำเพื่อก่อสร้างทางขึ้นลงสถานีจึงส่งผลกระทบต่อระบายน้ำตามแนวถนนพหลโยธิน ซึ่งจุดที่ได้รับผลกระทบคือบริเวณแยกราชโยธินถึงแยกเสนานิคม และจากแยกเสนานิคมถึงแยกเกษตรศาสตร์

จากการสำรวจพบว่า ผู้รับจ้างได้ยกเลิกบ่อพักทั้งหมด 107 บ่อ พร้อมก่อสร้างบ่อพักขึ้นใหม่ทดแทนแล้วเสร็จ 104 บ่อ คงเหลืออีก 3 บ่อที่ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งผู้รับจ้างยืนยันว่าจะเร่งให้แล้วเสร็จ พร้อมเชื่อมท่อระบายน้ำจากบ่อพักเข้ากับท่อระบายน้ำเดิมทั้งหมดภายในเดือน ก.ค.62

นอกจากนี้ที่ผ่านมาสำนักการระบายน้ำได้ตรวจสอบตะแกรงรับน้ำบริเวณแยกราชโยธินถึงแยกเสนานิคม และจากแยกเสนานิคมถึงแยกเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีทั้งหมด 99 ตะแกรง พบว่ามี 40 ตะแกรงมีสภาพชำรุดและมีเศษวัสดุอุดตัน ไม่สามารถระบายน้ำให้ไหลลงไป ในบ่อพักหรือท่อระบายน้ำได้ จึงแจ้งให้ผู้รับจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อให้ตะแกรงรับน้ำสามารถรองรับน้ำจากผิวจราจรไหลลงบ่อพักหรือท่อระบายน้ำได้

ขณะเดียวกันได้เร่งรัดผู้รับจ้างลอกท่อทำความสะอาด ซึ่งมีเศษหินปูนทรายรวมถึงเศษวัสดุจากการก่อสร้างตกหล่นลงไป ในท่อระบายน้ำ บริเวณที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวตามแนวถนนพหลโยธิน ทั้ง 2 ฝั่ง นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตในพื้นที่ รฟม. และผู้รับจ้าง ร่วมกันตรวจสอบบ่อพักและท่อระบายน้ำบริเวณถนนพหลโยธิน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ท่วมขัง.

ฉบับจบ