



## สีม่วงแฉ่งแผ่นปูน

ท่านผู้อ่านครับ ตามที่มีคลิปวิดีโอลงในสื่อโซเชียล กรณีมีแผ่นปูนใต้สถานีรถไฟฟ้าของรถไฟฟ้าฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม หรือ MRT สายสีม่วง ร่วงหล่นลงกลางถนนรัตนธิเบศร์ ฝั่งขาออก ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เมื่อช่วงเย็นของวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 นั้น

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ชี้แจงว่า รฟม. ได้ลงพื้นที่เพื่อเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุบริเวณทางเดินเชื่อมไปยังประตูออกที่ 3 (Entrance 3) สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี เบื้องต้นคาดว่า



สาเหตุเกิดจากเศษปูนฉาบข้างทางเดินกะเทาะร่วงหล่นลงมาเนื่องจากลมพายุฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับแรงสั่นสะเทือนจากการจราจร ทั้งนี้ รฟม. ได้สั่งการให้บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง เร่งตรวจสอบทางเดินทุกจุดและกะเทาะเศษปูนที่มีความเสี่ยงออก พร้อมทั้งแก้ไขขอบทางเดินให้เรียบร้อย ตลอดจนเพิ่มการเฝ้าระวังและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุโครงสร้างภายในบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่มีพายุฝนลมแรง ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. [www.mrta.co.th](http://www.mrta.co.th) หรือ Call Center โทร. 0-2716-4044.

ข่าวปิดจบ